

COMUNE DI CAREZZANO					M O D E L L O A						
Inventario dei beni Comunali					Codice I/1						
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I					Cod. secondario						
					-----Elenco Manutenzioni-----						
					I/159			I/155		I/160	
					I/156			I/158			
DENOMINAZIONE	PALAZZO COMUNALE										
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo			PIAZZA MUNICIPIO		n.1		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.										
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	117	2				B/04	U	10,0		268,82
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio			- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_  Ottimo		X  Buono		_  Discreto		_  Cattivo		_  Pessimo		
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data					
ANNOTAZIONI	Descrizione: EDIFICIO A 3 PIANI F.T Valorizzazione: incremento 1997										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo					
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.					Quota annua di Amm. Economico E.					
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5		
Consegnatario Sig.											
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.						
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.1997				
Oggetto											
Stato attuale del bene: In uso										IL RILEVATORE	
Data											

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/2	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/161	
DENOMINAZIONE	FARMACIA		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO	n.SNC Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub. Ubicazione
	-----	-----	-----
	6	117	1 C/04 1 89,0
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI	Descrizione: 3 LOCALI AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE Valorizzazione: incremento 1997		
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo - Costo	
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.	Quota annua di Amm. Economico E.	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.02.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE
	-----	-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00
	-----	-----	-----
			MISS.   PROG.
			1   5
			-----
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . .
Oggetto	Data di Acquisto 01.01.1997		
	Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .	IL RILEVATORE		

DENOMINAZIONE | AMBULATORIO MEDICO

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO | n.SNC | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE |

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	117	0		/		2,0		0,00

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE |

IMPIANTI |

MANUTENZIONE | |\_| Ottimo |X| Buono | |\_| Discreto | |\_| Cattivo | |\_| Pessimo

DESTINAZIONE |

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI

Descrizione: 2 LOCALI AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE Valorizzazione: incremento 1997 Note: non ancora effettuata la rettifica catastale

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo

Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO | CONTO DEL PATRIM.

-----|-----|-----|-----| P.1.2.2.02.09.07.001

%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.1997

Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso  
 IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/4	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/167	
DENOMINAZIONE	ASSOCIAZIONE TURISTICA		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO	n.SNC Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub. Ubicazione
	-----	-----	-----
	6	117	3 B/05 U 91,0
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Descrizione: PARTE DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE GIA' ADIBITA A SCUOLA Valorizzazione: incremento 1997			
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo	
		- Costo	
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.	Quota annua di Amm. Economico E.	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.19.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE
	-----	-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00
	-----	-----	-----
			MISS.   PROG.
			-----
			1   5
			-----
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . .
Oggetto	Data di Acquisto 01.01.1997		
	Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .	IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/5	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/168	I/171
DENOMINAZIONE	ABITAZIONE IN EX SCUOLA		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo CAREZZANO SUPERIORE	n.SNC Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.   Ubicazione   Categ.   Classe   Consist.   Sez.   Rendita
	3	17	2     B/05   U   5,0     196,77
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI	Descrizione: ALLOGGIO RICAVATO NEL PRIMO PIANO DELLA VECCHIA SCUOLA Valorizzazione: incremento 1997 Note: non ancora effettuata la rettifica catastale		
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo - Costo	
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.	Quota annua di Amm. Economico E.	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.01.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE   MISS.   PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00   1   5
Consegnatario Sig.			
Fotografie: rullino n.	da posa n.	a posa n.	
Mod. G. n.	0 atto n.	data . .	Data di Acquisto 01.01.1997
Oggetto			
Data . . .	Stato attuale del bene: In uso IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/6		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/178	I/176	I/174
										I/175	I/177	I/172
DENOMINAZIONE	CIRCOLO ACSI											
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo CAREZZANO SUPERIORE							n.SNC	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	3	17	1				C/04	2	95,0	157,00		
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio			- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE												
	Titolo	Contratto o atto n.					data					
ANNOTAZIONI												
Descrizione:	LOCALE AL PIANO TERRENO DELLA EX SCUOLA Valorizzazione: incremento 1997											
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.					Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .		
										P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n.	da posa n.			a posa n.								
Mod. G. n.	0	atto n.			data		Data di Acquisto 01.01.1997					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .											IL RILEVATORE	

DENOMINAZIONE FABBRICATO CON SALONE, BAR, CAMERA E PISTA DA BALLO

UBICAZIONE Localita' Indirizzo VIA CASTELLANIA n.5 Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	331	0		C/04	2	261,0		431,24

RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE |\_| Ottimo |X| Buono |\_| Discreto |\_| Cattivo |\_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data

ANNOTAZIONI  
 Descrizione: FABBRICATO CON SALONE, BAR, CAMERA E PISTA DA BALLO Valorizzazione: incremento 1997

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo

Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.1997

Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso  
 IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO  
 Inventario dei beni Comunali  
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A  
 Codice I/8  
 Cod. secondario

-----Elenco Manutenzioni-----

I/186 I/184 I/183  
 I/185 I/181

DENOMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

UBICAZIONE Localita' Indirizzo TERRITORIO COMUNALE n.SNC Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
			0		/		9530,0		0,00

RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE |\_| Ottimo |X| Buono |\_| Discreto |\_| Cattivo |\_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE

Titolo Contratto o atto n. data

ANNOTAZIONI

Descrizione: AREA CINTATA CON CAMPO CALCIO, CAMPO TENNIS E PICCOLO SPOGLIATOIO. A C.T. FG. 5 N. 325, 326, 327, 328, 329, 330.  
 Valorizzazione: incremento 1997 Note: non ancora accatastato; a catasto terreni fg. 5 mapp. 325, 326, 327, 328, 329, 330 in totale mq 9530

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo

Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO

CONTO DEL PATRIM.

P.1.2.2.02.09.16.001

%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5

100,00|Servizi istituzionali, generali e di gest|Gestione dei beni demaniali e patrimonial| 0,00| 1 | 5

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.1997

Oggetto

Stato attuale del bene: In uso

Data . . . IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/14				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 1									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA DELLA FONTANA - CAPO n.SNC				Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo					
										- Costo
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.					
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									C O N T O D E L P A T R I M .	
									P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA			
							AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.										
Mod. G. n.	0	atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.1997				
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . . . IL RILEVATORE										

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/15				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 2									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA DELLA PACE - CAPOLUO n.SNC				Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita			Piani n.	- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.			
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI	Descrizione: POZZO CON CISTERNA									
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.					
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . .			Data di Acquisto 01.01.1997				
Oggetto										
									Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/16	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 3										
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo LOCALITA' PESCHIERA - CA n.SNC						Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo	
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.				data				
ANNOTAZIONI	Descrizione: POZZO CON CISTERNA										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo						
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00		1	5	
Consegnatario Sig.											
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.						
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.1997				
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data											IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/17				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 4									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo LOCALITA' MORELLA - CAPO n.SNC			Passi carr.n.				
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.		- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.				
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez. Rendita		
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI	Descrizione: POZZO CON CISTERNA									
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo							
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.		Quota annua di Amm. Economico E.							
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								CONTO DEL PATRIM.		
								P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.	data	Data di Acquisto 01.01.1997						
Oggetto										
								Stato attuale del bene: In uso		
Data	IL RILEVATORE									

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/18				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 5									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA DELLA FONTANA - CARE n.SNC			Passi carr.n.				
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.		- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.				
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo			- Costo				
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.		Quota annua di Amm. Economico E.							
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								CONTO DEL PATRIM.		
								P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.	data				Data di Acquisto	01.01.1997		
Oggetto										
						Stato attuale del bene: In uso				
Data							IL RILEVATORE			

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/19				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 6									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA PADERNA - CAREZZANO				n.SNC	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo						
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.			Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
-----	-----			-----			-----	-----	-----	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
-----	-----			-----			-----	-----	-----	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.	data	. . .		Data di Acquisto 01.01.1997				
Oggetto										
						Stato attuale del bene: In uso				
Data . . .							IL RILEVATORE			

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/20	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/196	
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 7 - FR. PERLETO		
UBICAZIONE	Localita' Indirizzo VIA VITTORIO EMANUELE - n.SNC Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo - Costo	
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.	Quota annua di Amm. Economico E.	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.19.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE MISS. PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00 1 5
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . . Data di Acquisto 01.01.2018
Oggetto			
			Stato attuale del bene: In uso
Data . . .	IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/21	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/197	
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 8		
UBICAZIONE	Localita' Indirizzo VIA SAN CARLO - CORNEGLI n.SNC Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.   Ubicazione   Categ.   Classe   Consist.   Sez.   Rendita
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo - Costo
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.		Quota annua di Amm. Economico E.
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.19.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE   MISS.   PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00   1   5
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . . Data di Acquisto 01.01.2016
Oggetto			
			Stato attuale del bene: In uso
Data . . .	IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/22				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	FONTANA PUBBLICA 10									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo FRAZ. DIPALE			n.SNC		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono		_  Discreto		_  Cattivo		_  Pessimo			
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo						
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.			Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0 atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.1997					
Oggetto										
Stato attuale del bene: In uso										
Data . . .	IL RILEVATORE									

COMUNE DI CAREZZANO  
 Inventario dei beni Comunali  
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A  
 Codice I/74  
 Cod. secondario  
 -----Elenco Manutenzioni-----  
 I/222 I/223

DENOMINAZIONE	MAGAZZINO									
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo VIA V MARTIRI			n.SNC	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.			
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	0	0	0			/		240,0		0,00
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.			data			

ANNOTAZIONI  
 Descrizione: BASSO FABBRICATO A 2 LOCALI DI CIRCA 240 MQ Valorizzazione: incremento 1997 Note: Uno dei due locali e' occupato dalle vasche dell'acquedotto; in attesa di accatastamento.

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo  
 Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5

Consegnatario Sig.  
 Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.  
 Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.1997  
 Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso  
 IL RILEVATORE

DENOMINAZIONE PONTE

UBICAZIONE Localita' Indirizzo SUL RIO ACQUABELLA n.SNC Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.

INTESTAZIONE

E CONSISTENZA Foglio Numero Sub. Ubicazione Categ. Classe Consist. Sez. Rendita

RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE |\_| Ottimo |X| Buono |\_| Discreto |\_| Cattivo |\_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data

ANNOTAZIONI

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo

Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO			CONTO DEL PATRIM.		
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.2003

Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso  
 IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/87				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	ALLOGGIO									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA DELLA COSTA			n.26		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	1	530	0			A/04	1	6,5		204,78
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono		_  Discreto		_  Cattivo		_  Pessimo			
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI	Descrizione: CEDUTO A TITOLO GRATUITO DALLA SIG.RA DEBIAGGI ELDA CATERINA, I MAPPALI F1N586 E F1N587 SONO AREE URBANE DI PERTINENZA DELL'ALLOGGIO DI 25MQ OGNUNA TOTALE 50MQ									
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo							- Costo
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.		Quota annua di Amm. Economico E.							
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0 atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.1997					
Oggetto										
Data	Stato attuale del bene: In uso IL RILEVATORE									

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/88				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	AREA URBANE DI 80MQ									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA DELLA COSTA			n.		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	1	585	0			F/01		80,0		0,00
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI	Descrizione: CEDUTO IL 50% A TITOLO GRATUITO DALLA SIG.RA DEBIAGGI ELDA CATERINA									
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.					
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0 atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.1997					
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/89	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/267	
DENOMINAZIONE	ALLOGGIO		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI	n.63 Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.   Ubicazione   Categ.   Classe   Consist.   Sez.   Rendita
	5	502	3     A/04   1   25,0     78,76
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata		- Residuo debito del mutuo - Costo
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.		Quota annua di Amm. Economico E.
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.01.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE   MISS.   PROG.
100,00	SERVIZI istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00   1   5
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . . Data di Acquisto 01.01.2012
Oggetto			
			Stato attuale del bene: In uso
Data . . .	IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/90				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	ALLOGGIO									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI			n.63		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	502	4			A/03	1	5,0		204,00
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.					
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.01.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0 atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.1997					
Oggetto										
						Stato attuale del bene: In uso				
Data . . .							IL RILEVATORE			

DENOMINAZIONE | TETTOIA

UBICAZIONE | Localita' | Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI | n.SNC | Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE |

CATASTO URBANO | Partita | Piani n. | - Scale N. | - Vani n. | - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
E CONSISTENZA	6	250	0		C/07		25,0		12,65

RIF. CAT. TERR. | Partita | - Foglio | - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE |

IMPIANTI |

MANUTENZIONE |  Ottimo  Buono  Discreto  Cattivo  Pessimo

DESTINAZIONE |

CONDUTTORE | Titolo | Contratto o atto n. | data

ANNOTAZIONI |

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo

- Costo

Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO | CONTO DEL PATRIM.

-----|P.1.2.2.02.09.99.999

%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
---	----------	-----------	-----------------------	-------	-------

100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5
--------	---	---	------	---	---

-----|-----|-----|-----|-----|-----

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.2012

Oggetto

-----|-----|-----|-----|-----|-----

Data . . . Stato attuale del bene: In uso  
 IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/92				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	TETTOIA									
UBICAZIONE	Localita'		Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI			n.SNC	Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.		- Scale N.	- Vani n.	- Superficie mq.				
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	492	0			C/07		38,0		19,23
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/>	Ottimo	<input checked="" type="checkbox"/>	Buono	<input type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Cattivo	<input type="checkbox"/>	Pessimo
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo		Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo - Costo					
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.					
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O									CONTO DEL PATRIM.	
									P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . .			Data di Acquisto 01.01.1997				
Oggetto										

Stato attuale del bene: In uso

IL RILEVATORE

Data . . .

COMUNE DI CAREZZANO  
 Inventario dei beni Comunali  
 SCHEDA RILEVAZIONE FABBRICATI

MODELLO A  
 Codice I/93  
 Cod. secondario  
 -----Elenco Manutenzioni-----  
 I/272

DENOMINAZIONE LOCALE DEPOSITO E AREA URBANA DI 33MQ

UBICAZIONE Localita' Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI n.SNC Passi carr.n.

LOCALIZZAZIONE

CATASTO URBANO Partita Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.

INTESTAZIONE	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	703	0		C/02		15,0		15,49

RIF. CAT. TERR. Partita - Foglio - Numeri

TIPO DI COSTRUZIONE

IMPIANTI

MANUTENZIONE |\_| Ottimo |X| Buono |\_| Discreto |\_| Cattivo |\_| Pessimo

DESTINAZIONE

CONDUTTORE Titolo Contratto o atto n. data

ANNOTAZIONI  
 Descrizione: L'AREA URBANA E' AL F. 6 N. 613 Valorizzazione: incremento 2012 Valorizzazione: acquisto

Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo

Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.

PERCENTUALE DI UTILIZZO				CONTO DEL PATRIM.	
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00	1	5

Consegnatario Sig.

Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.

Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.2012

Oggetto

Data . . . Stato attuale del bene: In uso IL RILEVATORE

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/94	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/274	
DENOMINAZIONE	ALLOGGIO		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI	n. Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub. Ubicazione
	-----	-----	-----
	6	759	0
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo	
		- Costo	
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.	Quota annua di Amm. Economico E.	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.01.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE
	-----	-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00
	-----	-----	-----
			MISS.   PROG.
			-----
			1   5
			-----
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . .
Oggetto	Data di Acquisto 01.01.2012		
	Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .	IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice I/95		
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/276		
DENOMINAZIONE	ALLOGGIO											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo VIA APPENNINI				n.61		Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita											
INTESTAZIONE	Piani n. - Scale N. - Vani n. - Superficie mq.											
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
	6	500	0				A/04	1	25,0		78,76	
RIF. CAT. TERR.	Partita - Foglio - Numeri											
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo											
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo											
					Contratto o atto n.			data				
ANNOTAZIONI												
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata					- Residuo debito del mutuo						
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.					Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.01.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.	PROG.		
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00		1	5		
Consegnatario Sig.												
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.							
Mod. G. n.	0		atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.2012					
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data											IL RILEVATORE	

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A				
Inventario dei beni Comunali						Codice I/97				
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario				
DENOMINAZIONE	ENTE URBANO									
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI			n.SNC	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE										
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.	
INTESTAZIONE										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	6	614	0			F/01		217,0		0,00
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri					
TIPO DI COSTRUZIONE										
IMPIANTI										
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo									
DESTINAZIONE										
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.			data			
ANNOTAZIONI										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata			- Residuo debito del mutuo						
	- Costo									
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.			Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								CONTO DEL PATRIM.		
								P.1.2.2.02.09.99.999		
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA	MISS.	PROG.	
							AMMORTIZZARE			
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00	1	5	
Consegnatario Sig.										
Fotografie:	rullino n.		da posa n.		a posa n.					
Mod. G. n.	0 atto n.		data		Data di Acquisto 01.01.1997					
Oggetto										
Data	Stato attuale del bene: In uso									
	IL RILEVATORE									

COMUNE DI CAREZZANO		M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali		Codice I/98	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I		Cod. secondario	
		-----Elenco Manutenzioni-----	
		I/279	
DENOMINAZIONE	LOCALE DEPOSITO		
UBICAZIONE	Localita'	Indirizzo VIA CINQUE MARTIRI	n. Passi carr.n.
LOCALIZZAZIONE			
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.	- Scale N. - Vani n. - Superficie mq.
INTESTAZIONE	-----	-----	-----
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub. Ubicazione
	-----	-----	-----
	6	677	0 C/02
	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio	- Numeri
TIPO DI COSTRUZIONE			
IMPIANTI			
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono  _  Discreto  _  Cattivo  _  Pessimo		
DESTINAZIONE			
CONDUTTORE			
	Titolo	Contratto o atto n.	data
ANNOTAZIONI			
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata	- Residuo debito del mutuo - Costo	
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.	Quota annua di Amm. Economico E.	
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O			CONTO DEL PATRIM.
			P.1.2.2.02.09.19.001
%	MISSIONE	PROGRAMMA	SOMMA DA AMMORTIZZARE
	-----	-----	-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest	Gestione dei beni demaniali e patrimonial	0,00
	-----	-----	-----
			MISS.   PROG.
			-----
			1   5
			-----
Consegnatario Sig.			
Fotografie:	rullino n.	da posa n.	a posa n.
Mod. G. n.	0	atto n.	data . . .
Oggetto	Data di Acquisto 01.01.2012		
	Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .	IL RILEVATORE		



COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A		
Inventario dei beni Comunali										Codice		I/122
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario		
										-----Elenco Manutenzioni-----		
										I/303	I/305	I/306
										I/302		
DENOMINAZIONE	EX POLVERIERA CASERMA											
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.	Passi carr.n.			
LOCALIZZAZIONE												
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.		- Superficie mq.				
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri								
TIPO DI COSTRUZIONE												
IMPIANTI												
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo		
DESTINAZIONE												
CONDUTTORE	Titolo	Contratto o atto n.				data						
ANNOTAZIONI	Descrizione: fabbricato fatiscente											
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo							
	- Costo											
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.							
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.		
										P.1.2.2.02.09.19.001		
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial				0,00	1	5		
Consegnatario Sig.												
Fotografie: rullino n.	da posa n.		a posa n.									
Mod. G. n.	0	atto n.		data	. .	Data di Acquisto 01.01.2015						
Oggetto												
										Stato attuale del bene: In uso		
Data . . .										IL RILEVATORE		

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali										Codice I/123			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario			
DENOMINAZIONE   EX POLVERIERA FABBRICATO ACCESSORIO AVAMPOSTO													
UBICAZIONE   Localita'   Indirizzo   n.   Passi carr.n.													
LOCALIZZAZIONE													
CATASTO URBANO   Partita   Piani n.   - Scale N.   - Vani n.   - Superficie mq.													
INTESTAZIONE   Foglio   Numero   Sub.   Ubicazione   Categ.   Classe   Consist.   Sez.   Rendita													
E CONSISTENZA													
RIF. CAT. TERR.   Partita   - Foglio   - Numeri													
TIPO DI COSTRUZIONE													
IMPIANTI													
MANUTENZIONE    _  Ottimo  X  Buono    _  Discreto    _  Cattivo    _  Pessimo													
DESTINAZIONE													
CONDUTTORE   Titolo   Contratto o atto n.   data													
ANNOTAZIONI													
Descrizione: ingresso e finestre murate													
Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo													
Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.													
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										C O N T O D E L P A T R I M .			
										P.1.2.2.02.09.99.999			
										SOMMA DA			
%										AMMORTIZZARE		MISS.   PROG.	
100,00 Servizi istituzionali, generali e di gest Gestione dei beni demaniali e patrimonial										0,00		1   5	
Consegnatario Sig.													
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.													
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.1997													
Oggetto													
Stato attuale del bene: In uso													
Data . . . IL RILEVATORE													

COMUNE DI CAREZZANO						M O D E L L O A			
Inventario dei beni Comunali						Codice I/124			
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I						Cod. secondario			
DENOMINAZIONE   EX POLVERIERA FABBRICATO ACCESSORIO ALLOGGIAMENTO POMPE									
UBICAZIONE   Localita'   Indirizzo   n.   Passi carr.n.									
LOCALIZZAZIONE									
CATASTO URBANO   Partita   Piani n.   - Scale N.   - Vani n.   - Superficie mq.									
INTESTAZIONE   Foglio   Numero   Sub.   Ubicazione   Categ.   Classe   Consist.   Sez.   Rendita									
E CONSISTENZA									
RIF. CAT. TERR.   Partita   - Foglio   - Numeri									
TIPO DI COSTRUZIONE									
IMPIANTI									
MANUTENZIONE    _  Ottimo  X  Buono    _  Discreto    _  Cattivo    _  Pessimo									
DESTINAZIONE									
CONDUTTORE   Titolo   Contratto o atto n.   data									
ANNOTAZIONI									
Descrizione: inagibile									
Valore: 0,00 - Rendita catastale rivalutata - Residuo debito del mutuo - Costo									
Coefficiente di ammortam.: % - Somma da ammortizz. E. Quota annua di Amm. Economico E.									
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O								C O N T O D E L P A T R I M .	
								P.1.2.2.02.09.01.001	
%				MISSIONE		PROGRAMMA		SOMMA DA AMMORTIZZARE   MISS.   PROG.	
100,00				Servizi istituzionali, generali e di gest		Gestione dei beni demaniali e patrimonial		0,00   1   5	
Consegnatario Sig.									
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.									
Mod. G. n. 0 atto n. data . . . Data di Acquisto 01.01.1997									
Oggetto									
Stato attuale del bene: In uso									
Data . . . IL RILEVATORE									

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/126	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										-----Elenco Manutenzioni-----	
										I/308	
DENOMINAZIONE	EX POLVERIERA 30 EDIFICI ADIBITI A STOCCAGGIO MUNIZIONI E MA TERIALE ESPLOSIVO										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo				n.	Passi carr.n.		
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita	Piani n.			- Scale N.	- Vani n.		- Superficie mq.			
INTESTAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione		Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita	
RIF. CAT. TERR.	Partita	- Foglio		- Numeri							
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_	Ottimo	X	Buono	_	Discreto	_	Cattivo	_	Pessimo	
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	Descrizione: condizioni variabili da edificio a edificio ma tutti in avanzato stato di degrado										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo						
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA	AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial				0,00	1	5	
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n.	da posa n.			a posa n.							
Mod. G. n.	0	atto n.		data	. .	Data di Acquisto 01.01.2015					
Oggetto											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/127	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										-----Elenco Manutenzioni-----	
										I/310	
DENOMINAZIONE	FABBRICATO EX DEMANIO MILITARE PALAZZINA										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo LOCALITA' LA BRAIDA				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono		_  Discreto		_  Cattivo		_  Pessimo				
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE											
	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI											
Descrizione: sul terreno di pertinenza c'è un piccolo fabbricato per il ricovero degli attrezzi, fabbricato in avanzato stato di degrado											
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo						
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.99.999	
%	MISSIONE			PROGRAMMA			SOMMA DA AMMORTIZZARE		MISS.		PROG.
-----	-----			-----			-----		-----		-----
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial			0,00		1		5
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Consegnatario Sig.											
Fotografie: rullino n. da posa n. a posa n.											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
Mod. G. n.	0 atto n.		data . .		Data di Acquisto 01.01.2015						
Oggetto											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
										Stato attuale del bene: In uso	
Data . . .										IL RILEVATORE	

COMUNE DI CAREZZANO										M O D E L L O A	
Inventario dei beni Comunali										Codice I/128	
S C H E D A R I L E V A Z I O N E F A B B R I C A T I										Cod. secondario	
										-----Elenco Manutenzioni-----	
										I/313	
DENOMINAZIONE	FABBRICATO EX DEMANIO MILITARE CASERMA										
UBICAZIONE	Localita'			Indirizzo LOCALITA' LA BRAIDA				n.		Passi carr.n.	
LOCALIZZAZIONE											
CATASTO URBANO	Partita		Piani n.		- Scale N.		- Vani n.		- Superficie mq.		
INTESTAZIONE	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
E CONSISTENZA	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione			Categ.	Classe	Consist.	Sez.	Rendita
	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----
RIF. CAT. TERR.	Partita		- Foglio		- Numeri						
TIPO DI COSTRUZIONE											
IMPIANTI											
MANUTENZIONE	_  Ottimo  X  Buono		_  Discreto		_  Cattivo		_  Pessimo				
DESTINAZIONE											
CONDUTTORE	Titolo			Contratto o atto n.				data			
ANNOTAZIONI	Descrizione: Oltre alla caserma ci sono un portico di 31mq ed un box di 27mq Valorizzazione: perizia di stima										
Valore:	0,00 - Rendita catastale rivalutata				- Residuo debito del mutuo						
	- Costo										
Coefficiente di ammortam.:	% - Somma da ammortizz. E.				Quota annua di Amm. Economico E.						
P E R C E N T U A L E D I U T I L I Z Z O										CONTO DEL PATRIM.	
										P.1.2.2.02.09.19.001	
%	MISSIONE			PROGRAMMA				SOMMA DA			
								AMMORTIZZARE	MISS.	PROG.	
100,00	Servizi istituzionali, generali e di gest			Gestione dei beni demaniali e patrimonial				0,00	1	5	

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK: